

ЗАТВЕРДЖУЮ

Експерт



Анатолій ЧІЛІЙ

06 лютого 2024 року

ЗВІТ
про проведення технічного обстеження будівлі та/або
приміщень на предмет доступності для маломобільних груп
населення

Об'єкт: нежитлове приміщення, яке знаходиться за адресою:
вул. Панаса Мирного, будинок 5, м. Хмельницький,
Хмельницька область

Замовник: *Державний навчальний заклад «Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг»*
директор Царьова Євеліна Сергіївна

м. Шепетівка
2024

**5. Кваліфікаційний сертифікат виконавця окремих видів робіт
(послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури**

ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
АСОЦІАЦІЯ ЕКСПЕРТІВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ
САМОРЕГУЛЮВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЯ У СФЕРІ АРХІТЕКТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
АТЕСТАЦІЙНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМІСІЯ

Серія АЕ

№

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ
відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг),
пов'язаних зі створенням об'єктів архітектури

Експерт

Назначений проєктом: **Чілій Анатолій Іванович**

пройшов(ла) професійну атестацію, що підтверджує відповідність кваліфікаційним
вимогам у сфері діяльності, пов'язаної з виконанням окремих видів робіт (послуг), професійних
спеціальностей, необхідних для виконання цих робіт (послуг).

Категорія: **Провідний експерт будівельний**

Відомості про атестацію:

Дата атестації: **24.11.2021**

114

Зареєстрований у реєстрі атестованих осіб
за № **704**

24.11

01.11.2021

Роботи (послуги), пов'язані зі створенням об'єктів архітектури: **виробництво відповідальних
актів згідно кваліфікаційним сертифікатом: Технічне обстеження будівель
і споруд класу наслідки (відповідальності) ССЗ (значні наслідки).**

Дата видачі: **24.11.21**

Заступник голови АТО:

Власенко І.М.

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ЧІЛІЙ АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ

30405, Хмельницька обл., м. Шепетівка, вул. Шешукова, 3/49
Код ЄДРПОУ 2231204015
р/р UA133157840000026005511555337 Шепетівське ТББВ №10022/0115
філії ХОУ АТ «Ощадбанк», МФО 315784
тел. +38-067-296-02-71
e-mail: chiliy_61@ukr.net

Кваліфікаційний сертифікат АЕ №006517 від 24.11.2021 року

ВИСНОВОК

**Щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших
маломобільних груп населення, відповідно до вимог
ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд» будівлі та приміщень
Державного навчального закладу «Хмельницький центр професійно-
технічної освіти сфери послуг»**

На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року №391 експертом з технічного обстеження будівель та споруд Чілієм Анатолієм Івановичем (кваліфікаційний сертифікат АЕ №006517 від 24.11.2021 року) проведено обстеження будівлі та приміщень Державного навчального закладу «Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг», що розташований за адресою: вул. Панаса Мирного, будинок 5, м.Хмельницький, Хмельницька область на предмет доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, відповідно до вимог ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд».

За результатами проведеного обстеження встановлено: можливість доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будівлі та приміщень Державного навчального закладу «Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг», що розташований за адресою: вул. Панаса Мирного, будинок 5, м. Хмельницький, Хмельницька область.

/Експерт з технічного
обстеження будівель і споруд


Анатолій ЧІЛІЙ

Висновок видано – 06.02.2024 року

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ЧІЛІЙ АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ

30405, Хмельницька обл., м. Шепетівка, вул. Шенчукова, 3/49
Код ЄДРПОУ 2231204015
р/р UA133157840000026005511555337 Шепетівське ТББВ №10022/0115
філії ХОУ АГ «Ошадбанк», МФО 315784
тел. +38-067-296-02-71
e-mail: chiliy_61@ukr.net

Кваліфікаційний сертифікат АЕ №006517 від 24.11.2021 року

ВИСНОВОК

Щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, відповідно до вимог ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд» будівлі та приміщень гуртожитку Державного навчального закладу «Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг»

На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року №391 експертом з технічного обстеження будівель та споруд Чілієм Анатолієм Івановичем (кваліфікаційний сертифікат АЕ №006517 від 24.11.2021 року) проведено обстеження будівлі та приміщень гуртожитку Державного навчального закладу «Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг», що розташований за адресою: вул. Панаса Мирного, будинок 5, м.Хмельницький, Хмельницька область на предмет доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, відповідно до вимог ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд».

За результатами проведеного обстеження встановлено: можливість доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будівлі та приміщень гуртожитку Державного навчального закладу «Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг», що розташований за адресою: вул. Панаса Мирного, будинок 5, м. Хмельницький, Хмельницька область.

Експерт з технічного
обстеження будівель і споруд

Анатолій ЧІЛІЙ

Висновок видано – 23.05.2024 року

Брайля з інформацією про об'єкт, назву та години роботи відповідно до п. 8.3.4 ДБН В.2.2-40:2018: «Зовнішня тактильна табличка повинна містити: основну інформацію про об'єкт, назву, години роботи. Місце розміщення зовнішньої тактильної таблички праворуч від входу до об'єкта на висоті від 1,2 до 1,5 м на стіні або окремому стояку, вертикально по відношенню до поверхні землі, або на спеціальному стояку горизонтально під кутом 25-40 на висоті 0,9 м».



Для забезпечення орієнтування осіб із порушенням зору, в робочій полотнині входних дверей, наявне контрасне маркування – коло діаметром 0,2 м та контрасна стрілка направлена в сторону дверної ручки, що відповідає вимогам п. 6.1.3 ДБН В.2.2-40:2018: «На прозорих полотнах дверей слід передбачати контрасне маркування заввишки не менше 0,1 м і завширшки не менше 0,2 м, розташоване на рівні не нижче 1,2 м і не вище 1,5 м від поверхні пішохідного шляху».

Ширина прорізу входних дверей (одностулкові) – 0,94 м, ширина дверей в тамбурі – 1,12 м, що відповідає вимогам п. 6.2.2 ДБН В.2.2-40:2018: «Ширина дверних і відкритих прорізів у стіні, а також виходів із приміщень і з коридорів у сходову клітку повинна бути не менше ніж 0,9 м».

сходинок сходового маршу, так і до горизонтальних площадок сходового маршу. В іншому випадку слід передбачити маркування ребер 1-ї і останньої сходинок сходового маршу: ширина маркування горизонтальної площини ребра 0,05 – 0,1 м, вертикальної 0,03 – 0,05 м».

Для попередження осіб з порушенням зору та інших маломобільних груп населення про бар'єр, перед та після сходовим маршем встановлена попереджувальна тактильна смуга із плитки з рифами типу зрізаний конус, відповідно до п. 8.2.9 ДБН В.2.2-40:2018 «Попереджувальну тактильну смугу слід застосовувати для попередження про бар'єр, небезпеку, перешкоду. Спеціальні попереджувальні ТС повинні бути завширшки не менш ніж 0,4 – 0,6 м та мати рельєф у вигляді зрізаних конусів заввишки 0,004 – 0,005 м. Початок попереджувальної ТС повинен знаходитись не менше ніж за 0,2 і не більше ніж за 0,8 м до перешкоди».



Для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю на кріслах колісних та інших маломобільних груп населення, зовнішні сходи дубльовані пандусом металевим, що відповідає п. 6.3.2.1 ДБН В.2.2-40:2018: «При реконструкції будівель і споруд внутрішні сходи до рівня першого поверху можуть бути дубльовані пандусами. У випадку розміщення приміщень на

Усе приміщення будівлі доступне для МГН на рівні з іншими особами.

Шляхи руху до приміщень, зон і місць обслуговування всередині будівлі відповідають нормативним вимогам до шляхів евакуації людей з будівлі. Шляхи руху по коридору – 1,5 м. Висота проходів у просвіті, по всій їх довжині і ширині – 2,1 м, що відповідає п.6.2.1 ДБН В.2.2-40:2018: «Шляхи руху до приміщень, зон і місць обслуговування всередині будівлі слід проектувати відповідно до нормативних вимог до шляхів евакуації людей з будівлі. Шляхи руху по коридору слід приймати не менше ніж 1,5м. Висота проходів у просвіті, по всій їх довжині і ширині повинна бути не менше ніж 2,1 м».



Підходи до різного обладнання та меблів завширшки не менше ніж 0,9 м, що відповідає нормам. У місцях відпочинку та очікування передбачено не менше одного місця для осіб з інвалідністю на кріслі колісному або користувача з милицями (тростиною), а також його супроводжувача (п.6.2.3).



Доступність для МГН забезпечено:

- фізичною можливістю і зручністю потрапляння та пересуванням об'єктом, прилеглою територією, отриманням послуг;
- фізичною безпекою при потраплянні на об'єкт та пересуванні в ньому, прилеглою територією, отриманням послуг;
- можливістю вільного отримання інформації про об'єкт та послуги, що надаються.

В будівлі забезпечено:

- доступність місць цільового відвідування і обслуговування, а також безперешкодність переміщення всередині будівлі усіх користувачів, зокрема МГН;
- безпека шляхів руху (у тому числі евакуаційних);
- можливість евакуації людей в безпечну зону (з врахуванням особливостей осіб з інвалідністю);
- своєчасне отримання МГН повноцінної і якісної інформації, яка дозволяє орієнтуватися в просторі, отримувати послуги.

В проектному рішенні об'єкту враховано вільний доступ для усіх груп населення, в тому числі МГН. При цьому воно не обмежує умови життєдіяльності інших груп населення, а також ефективність експлуатації